



Całkowicie skorodowana płatew dachowa, blacha pokrycia łączona poza płatwią.



Przekrój poprzeczny hali - widok konstrukcji stalowej i ściany działowej z płyt żelbetowych kątowych.



Elewacja frontowa hali.



Widok skorodowanych płatwi i dźwigara hali, blachy pokrycia trapezowe i fałdowe o różnej długości, połączenia blach poza płatwiami



Uszkodzony słup hali, do – wyprostowania.





Zgięty pas dolny dźwigara-jako element rozciągany może pozostać w obecnym kształcie. Widoczna ścian z płyt żelbetowych odgradzająca składowane materiały od konstrukcji hali, widoczna korozja konstrukcji stalowej hali.



Widok skorodowanych elementów stalowych hali.



Stalowy słup hali-widok korozji



Skorodowana płatew okapowa, zdeformowane blachy pokrycia.



Płatew okapowa



Płatew okapowa skorodowana





Skorodowane płatwie, widoczne elementy dźwigara do mocowania stężeń pionowych dachu.



Skorodowana platew, łączenia blach poza płatwią.



Ściana szczytowa-widok od wewnątrz hali.